

Link do produktu: <https://www.arkultur.pl/m30158-c5369-zestaw-do-regeneracji-gwintow-miski-olejowej-m17x1-5-p-5714.html>



M30158 / C.5369 - Zestaw do regeneracji gwintów miski olejowej M17x1,5

Cena brutto	240,34 zł
Cena netto	195,40 zł
Dostępność	Dostępny - 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B.158
Kod EAN	4026947001586
Producent	Condor
Wymiary opakowania	10,5 x 9,5 x 3,5

Opis produktu

Zestaw do regeneracji gwintu korka olejowego M14 x 1.5,
Gwintownik powiększa otwór do rozmiaru M17 x 1,5

Zestaw zawiera:

Gwintownik - 1 sztuka

Korek olejowy wraz z podkładkami miedzianymi - 6 sztuk