

Link do produktu: <https://www.arkultur.pl/s0001015-23-30-hpi-zestaw-narzedzi-do-rozwiercania-urwanej-sruby-mocowania-wtryskiwacza-p-9462.html>



S0001015 - 2.3 / 3.0 HPI - Zestaw narzędzi do rozwiercania urwanej śruby mocowania wtryskiwacza

Cena brutto	1 112,80 zł
Cena netto	904,72 zł
Dostępność	Dostępny - 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S0001015
Kod EAN	5904966405891
Producent	Tesam
Wymiary opakowania	34x23,5x5 cm

Opis produktu

Czynności są wykonywane na samochodzie bez demontażu głowicy

Zastosowanie:

Samochody z silnikami 2,3 / 3,0 HPI (EURO 4)

- Fiat Ducato
- Citroen Jumper
- Peugeot Boxer
- Iveco

Przyrząd nie pasuje do silników 3.0 HPI (EURO 5)

Zawartość zestawu:

1. Przyrząd nastawczy do ustalenia kierunku rozwiercania urwanej śruby mocowania wtryskiwacza
2. Frez z pilotem kierunkowym do powiększania otworu pokrywy klawiatury ze wskaźnikiem głębokości frezowania
3. Specjalistyczny gwintownik M10 x 1,25 mm długi
4. Wiertło kobaltowe ze wskaźnikiem głębokości wiercenia
5. Zestaw do naprawy gwintu z ogranicznikiem głębokości osadzenia
6. Klucz imbusowy
7. Śruby do mocowania wtryskiwacza

Instrukcja / Instrukcje obsługi znajdują się w następnej zakładce [-->](#)

Instrukcja

KLIK !

