

Link do produktu: <https://www.arkultur.pl/s0001361-m14-x-1-25-x-15-mm-tulejka-do-naprawy-zerwanego-gwintu-swiecy-iskrowej-p-12031.html>



## S0001361 - M14 x 1,25 x 15 mm - Tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Cena brutto        | <b>20,75 zł</b>       |
| Cena netto         | <b>16,87 zł</b>       |
| Dostępność         | <b>Dostępny - 24h</b> |
| Czas wysyłki       | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy   | <b>S0001361</b>       |
| Kod EAN            | <b>5904966407109</b>  |
| Producent          | <b>Tesam</b>          |
| Wymiary opakowania | <b>2x1,5x1,5 cm</b>   |

### Opis produktu

Specjalny gwint tulejki pozwala na gwintowanie w otworze świecy iskrowej (zapłonowej) bez użycia gwintownika.

Zaletą tulejki jest wysoka szczelność gwintu i zabezpieczenie przed wykręceniem.

#### **Zastosowanie:**

Samochody ze świecami iskrowymi M14 x 1.25 mm